S	38	.1	1	1	1	5	40	/ III
Skupina armatur	Pořadové číslo druhu	Znak inovace popř. rekonstrukce k rozlišení od předchozího typu	Znak směru proudění	Znak druhu připojení	Znak ovládání	Znak materiálu	PN jmenovitý tlak (bar)	Pracovní stupeň (teplota)

A - ventily pro jadernou energetiku
B - ventily odkalovací a odluhovací
C - armatury spociální a účelové
D - odvaděče, odluhovače, filtry
K - kohouty
L - klapky
M - různé armatury
P - ventily pojistné
R - ventily redukční
S - šoupátka
T - regulátory
U - ukazatele stavu hladiny
V - ventily uzavírací a regulační
Y - ovládání a příslušenství armatur
Z - ventily zpětné

1 - přímé
2 - nárožní
3 - trojcestné "L"
4 - trojcestné "T"
5 - vícecestné
6 - do volna
7 - Zobákové
8 - trojcestné "Y"
9 - ostatní
0 - kde není potřeba znaku

1- přírubové
2 - přivařovací
3 - nátrubkové
4 - čepové
5 - se šroubením
6 - hrdlové
7 - mezipřírobové
8 - kombinované
9 - ostatní
0 - kde není třeba znaku

1 - ruční kolo, klíč, páka, řetězka
2 - převody
3 - el. pohon
4 - pneupohon
5 - upraveno pro pohony
6 - ostatní
7 - samočinné
8 - bez ovládání
9 - s pomocným řízením
0 - kde není třeba znaku

1 - očkovaná a tvárná litiná
2 - slitinová ocel na odlitky
3 - slitinová ocel tvářená
4 - uhlíková ocel tvářená
5 - uhlíková ocel na odlitky
6 - šedá litina
7 - barevné kovy (mosaz, bronz)
8 - lehké kovy (slitiny hliníku)
9 - plastické hmoty, pryž (i výstelka
0 - nerez